


JXM15: 检查问题通知单

检查问题通知单




检查组织单位: 秀州 110kV 输变电工程监理项目部

编号: JXM15-JL-02

| 被查项目 | 秀州 110kV 输变电土建工程 | 被查单位 | 1.嘉兴市恒光电力建设有限责任公司(秀州 110kV 输变电工程项目部) 2. 3. |
|-----------|---|-----------------|--|
| 被查地点 | 施工现场 | | |
| 检查时间 | 2020.11.29 | | |
| 检查范围和简要内容 | 监理项目部对配电装置楼电缆层钢筋模板封模前施工巡视检查发现的问题,要求土建项目部立即进行存改闭环。 | | |
| 检查发现问题: | | | |
| 序号 | 发现问题(照片另附) | 责任单位 | 整改期限 |
| 1 | 墙板局部缺少混凝土垫块 | 嘉兴市恒光电力建设有限责任公司 | 2020.11.29 |
| 2 | 地梁钢筋有一处焊接后焊渣未清除 | 嘉兴市恒光电力建设有限责任公司 | 2020.11.29 |
| 3 | 有一处底板钢筋漏扎 | 嘉兴市恒光电力建设有限责任公司 | 2020.11.29 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 检查人员签名: |  | 签收人: |  |



附：现场问题照片

| 现场问题照片 | |
|--|--|
|  |  |
| 墙板局部缺少混凝土垫块 | 地梁钢筋有一处焊接后焊渣未清除 |
|  | |
| 有一处底板钢筋漏扎 | |
| | |
| | |

附：现场问题整改照片

现场问题整改照片照片



墙板局部缺少混凝土垫块已整改



地梁钢筋有一处焊接后焊渣未清除已整改



有一处底板钢筋漏扎已整改

JXM15: 检查问题通知单




检查问题通知单

检查组织单位: 秀州 110kV 输变电工程监理项目部




编号: JXM15-JL-13

| | | | |
|---------------|---|---------------------|--|
| 被检项目 | 秀州 110kV 输变电土建工程 | 被检单位 | 1. 嘉兴市恒光电力建设有 限责任公司 (秀州 110kV 输变电工程项目部) |
| 被检地点 | 施工现场 | | 2. |
| 检查时间 | 2021.3.18 | | 3. |
| 检查范围和简要内 容 | 配电装置楼施工现场质量检查 | | |
| 检查发现问题: | | | |
| 序号 | 发现问题 (照片另附) | 责任单位 | 整改期限 |
| 1 | 配电装置楼主变小基础群套管缺失 | 嘉兴市恒光电力建 设有限责任公司 | 2021.3.19 |
| 2 | 配电装置楼屋面排水管破损 | 嘉兴市恒光电力建 设有限责任公司 | 2021.3.22 |
| 3 | 值守室预埋水管未按图纸要求埋设 | 嘉兴市恒光电力建 设有限责任公司 | 2021.3.20 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 检查人员签名: |  | 签收人: |  |

附：现场问题照片

| 现场问题照片 | |
|--|--|
|  |  |
| 配电装置楼主变小基础群套管缺失 | 配电装置楼屋面排水管破损 |
|  | |
| 值守室预埋水管未按图纸要求埋设 | |
| | |

附：现场问题整改照片

| 现场问题整改照片照片 | |
|--|--|
|  |  |
| 配电装置楼主变小基础群套管缺失已整改 | 配电装置楼屋面排水管破损已整改 |
|  | |
| 值守室预埋水管未按图纸要求埋设已整改 | |
| | |
| | |

JXM15: 检查问题通知单



检查问题通知单

检查组织单位: 秀州 110kV 输变电工程监理项目部


编号: JXM15-JL-14

| | | | |
|---------------|---|---------------------|--|
| 被检项目 | 秀州 110kV 输变电土建工程 | 被检单位 | 1. 嘉兴市恒光电力建设有 限责任公司 (秀州 110kV 输变电工程项目部) |
| 被检地点 | 施工现场 | | 2. |
| 检查时间 | 2021.3.18 | | 3. |
| 检查范围和简要内 容 | 监理项目部对现场进行安全巡视检查的问题要求立刻闭环整改 | | |
| 检查发现问题: | | | |
| 序号 | 发现问题 (照片另附) | 责任单位 | 整改期限 |
| 1 | 配电装置楼主变小基础群杂物未清理 | 嘉兴市恒光电力建 设有限责任公司 | 2021.3.19 |
| 2 | 事故油池杂物未清理 | 嘉兴市恒光电力建 设有限责任公司 | 2021.3.19 |
| 3 | 配电装置楼屋面扁铁无警示标志 | 嘉兴市恒光电力建 设有限责任公司 | 2021.3.19 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 检查人员签名: |  | 签收人: |  |

附：现场问题照片

| 现场问题照片 | |
|--|--|
|  |  |
| 配电装置楼主变小基础群杂物未清理 | 事故油池杂物未清理 |
|  | |
| 配电装置楼屋面扁铁无警示标志 | |
| | |

附：现场问题整改照片

| 现场问题整改照片照片 | |
|--|--|
|  |  |
| 配电装置楼主变小基础群杂物已清理 | 事故油池杂物已清理 |
|  | |
| 配电装置楼屋面扁铁无警示标志已整改 | |