

嘉兴博物馆二期临展厅、捐赠厅装饰装修工程 竣工验收纪要

一、验收日期： 2021 年 9 月 29 日

二、参加验收单位及人员： 详见签到表

三、验收情况：

由建设单位组织设计、监理、施工等四方单位对工程进行竣工验收，经各单位对工程进行认真检查，发现还存在一些问题需进行整改。

① 捐赠厅会议室暗门整改

② 临展厅防火门门框加长

③ 地插线路整改、短路

四、上述存在问题要求施工单位 15 天内整改完毕，监理复查。

五、验收组成员签名：

建设单位（公章）	监理单位（公章）	设计单位（公章）	施工单位（公章）
 (签名) 李江	 (签名) 张利忠	(签名)	 (签名) 李江

嘉兴博物馆二期临展厅、捐赠厅装饰装修工程 竣工验收整改回执

根据 2021 年 9 月 29 日竣工验收中提出的问题，我单位立即组织人员对存在问题逐条进行整改，现已整改完毕，整改情况汇总如下：

1、捐赠厅会议室暗门已整改完成

2、临展厅防火门门框已加长

3、地插线路已整改完成

建设单位（公章）



(签名)

李公印

监理单位（公章）



(签名) 张利忠

施工单位（公章）



(签名)

嘉兴博物馆
项目专用章

浙建监 B10

单位工程竣工验收报审表

工程名称：嘉兴博物馆二期临展厅、捐赠厅装饰装修工程

编号：

致 嘉兴博物馆 (建设单位)：

我方已按施工合同要求完成 嘉兴博物馆二期临展厅、捐赠厅装饰装修工程 工程，经自检合格，现将有关资料报上，请予以验收。

附件：1.工程质量竣工报告 1份
2.工程功能检验资料

施工单位 (盖章)

项目经理 (签字)

2021年05月30日

预验收意见：

经初步验收，该工程：

- 1、符合/不符合施工合同要求；
- 2、符合/不符合设计文件要求；
- 3、符合/不符合施工质量验收标准。

综上所述，该工程初步验收合格/不合格，可以/不可以组织正式验收。



项目监理机构 (盖章)

总监理工程师 (签字、加盖执业印章)



注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。




竣工报告

2021年5月30日

工程名称：嘉兴博物馆二期临展厅、捐赠厅装饰装修工程





建设单位	嘉兴博物馆	竣工日期	2021年5月30日	建筑造价	97万元
监理单位	浙江建业工程管理有限公司	结构层次	框架/一层	建筑面积	装修面积约：1273 m ²
设计单位	龙邦建设股份有限公司	建设地点	本项目位于嘉兴南湖区，北临凌公塘路，东至海盐塘路，西至宝莲路		
勘察单位	/	建设单位项目负责人			
施工单位	天津旺达文博展具有限公司	施工单位项目负责人	陈宁		

说明：

(公章)	(公章)	(公章)
(建设单位项目负责人): 	总监理工程师: 	施工单位项目经理: 



竣工验收证书

对工程的质量评价		2021年9月9日	
竣工验收日期		参加竣工验收单位意见	
工程名称	嘉兴博物馆二期临展厅、捐赠厅装饰装修工程	开工日期	2020年12月31日
施工单位	浙江年代建设工程有限公司	竣工日期	2021年5月30日
合同造价 (万元)	97万元	施工决算 (万元)	
验收范围及数量:			
施工图、工程量清单或预算书(详见附件)范围内所有工作内容。			
存在问题及处理意见:			
建设单位	设计单位	监理单位	施工单位
签名: 	签名: 	签名: 	签名: 
(盖章)	(盖章)	(盖章)	(盖章)

